

Jetzt geht das schnelle Internet auch im
ON 8076 Rechtsmehring

Ab sofort können
Aufträge gebucht werden.
Eine automatische Anpassung von
Bestandskunden kann nicht erfolgen,
sondern muss beauftragt werden!

Vereinbaren sie einen Termin
zur Beratung bei ihnen vor Ort
unter der Hotline der
Deutschen Telekom T-Direkt Vertrieb und
Beratung **0180 5 180 380**

(14 ct./Min. aus dem Festnetz oder max. 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen)

oder per E-Mail direkt an

G.Selbertinger@telekom.de

oder per PC-Fax an 0391 580141431

Für DSL Bestandskunden
mit aktuellen Tarifen (z.B. C&S Comfort 4 oder 5)
kann ein Speedup beauftragt werden
unter der speziellen kostenfreien Hotline

0800 330 1000

Bitte beachten sie die erforderliche Hardware!
Endgeräte müssen DPBO-fähig sein
(ADSL2+ fähig)

**Informationen und Firmware
zum Runterladen unter**

www.telekom.de/downloads

Deutsche Telekom

Folgende Geräte unterstützen - mit aktueller Firmware - DPBO:

Modem Speedport 200 ab Firmware 2.00B.28

Wurde aber meist mit einer älteren Firmware ausgeliefert.

Außerdem ist der Softwarestand nur für Servicetechniker der DTAG auslesbar.

Modem Speedport 201 ab FW:2.00.B.29

Hier verhält es sich mit dem Auslesen des Firmwarestandes genauso wie beim SP200.

Aber fast alle 201 werden mit der DPBO-fähigen FW ausgeliefert.

Router:

<u>Speedport W 303V Typen A/B</u>	A =1.09.000	B = 1.10.000
Speedport W 502V Typ A ab Firmware 1.24.00		= aktuell
Speedport W 503V Typ A ab Firmwarestand 66.04.66		66.04.78
Speedport W 503V Typ C ab Werk		1.10
<u>Speedport W 504V</u> FW 1.13		= aktuell
Speedport W 720V ab FW 1.52.000		1.61.000
Speedport W 721V ab FW 33.04.60		64.04.74
Speedport W 722V Typ A ab Werk		80.04.76
Speedport W 723V Typ A FW 1.00.074		= aktuell
<u>Speedport W 723V</u> Typ B FW 1.11.000		= aktuell
Speedport W 900V ab FW 34.04.57		= aktuell
Speedport W 920V ab FW 65.04.70		65.04.78

AVM (Fritz-Box)

Laut Vertrieb von AVM ist bei den FRITZ!Box-Produkten ab Firmwareversion xx.04.56 die DPBO-und PSD-Shaping Unterstützung enthalten.

Laut <http://download.avm.de/fritz.box/> wären das dann die Modelle:

fritzbox.2170
fritzbox.fon_5124
fritzbox.fon_5140
fritzbox.fon_wlan_7050 mit neuer FW 14.04.33
fritzbox.fon_wlan_7112
fritzbox.fon_wlan_7113
fritzbox.fon_wlan_7141
fritzbox.fon_wlan_7170
fritzbox.fon_wlan_7170sl
fritzbox.fon_wlan_7240
fritzbox.fon_wlan_7270
fritzbox.fon_wlan_7270_v3
fritzbox.wlan_7390
fritzbox.wlan_3131
fritzbox.wlan_3170
fritzbox.wlan_3270
fritzbox.wlan_3270_v3

D-Link

Alle neuen Modems und Modem-Router-Kombigeräte,
also alle DSL-xxxxB beherrschen DPBO:

DSL-321B/EU (Modem)

DSL-2641B/EU (Modem+Router)

DSL-2543B/EU (Modem+Router)

Weitere DSL-xxxB Produkte

(diese wurden nicht explizit von D-Link genannt):

DSL-320B (Modem)

DSL-2542B (Modem+Router)

DSL-2740B (Modem+Router)

DSL-2741B (Modem+Router)

DSL-2640B (Modem+Router)

DSL Router die DPBO nicht unterstützen

Netgear

Keine Produkte (Modems, Router)
von Netgear unterstützen DPBO.
Eine zukünftige Unterstützung ist unklar.

US Robotics

Keine Router von US-Robotics unterstützen DPBO.
Quelle: Email US-Robotics Support
an Stefan D.B., 30.03.2010

Deutsche Telekom

Eumex 800V

ist das einzige **nicht** DPBO-fähige Gerät das aktuell noch im Handel ist.

Router: Speedport W 723V

Miete mtl. 1. Jahr: 2,95 €
oder Kauf: 129,99 €



- 4 LAN Ports
- W-LAN
- USB-Anschluss
- 2 analoge Anschlüsse
- DECT Endgeräte

T-DSL Aufbau

Gerne installieren unsere
Servicetechniker Ihren

T-DSL Anschluss

für einen Pauschalpreis von 69,98 €
inklusive Anfahrt und Arbeitszeit.

Nützlicher Hinweis:

- Bitte den Arbeitsspeicher des PC/Laptop überprüfen
empfohlen ≥ 2 GB
- Taktfrequenz ≥ 2 GHz
- Kompromiss zum WLAN = Speedport Powerline 100 Duo

